


檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號: CLR201007-003
Report No.:

儀器名稱 Instrument	COT手測水槽	儀器編號 Instrument No.	KSRII0005-05	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0033	校驗日期 Calibration Date	10-07-2020	
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	22.8 °C	56 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
X1	degC	60.0057	60.0000	-0.00570	± 0.05	Accepted	
X2	degC	60.0062	60.0000	-0.00620	± 0.05	Accepted	
X3	degC	60.0012	60.0000	-0.00120	± 0.05	Accepted	
X4	degC	60.0052	60.0000	-0.00520	± 0.05	Accepted	
X5	degC	60.0011	60.0000	-0.00110	± 0.05	Accepted	
X6	degC	60.0015	60.0000	-0.00150	± 0.05	Accepted	
X7	degC	59.9965	60.0000	0.00350	± 0.05	Accepted	
X8	degC	59.9978	60.0000	0.00220	± 0.05	Accepted	
Xij(stdev)	degC	0.0036	0.0000	-0.00360	± 0.1	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 10/07/2020	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-------------------	----------------	---

第 1 頁, 共 2 頁
Page 1 of 2

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 5年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [003] 04/10/2007
------------------	---------	------------------	--------------------------